



BERATUNGSVORLAGE

Bearbeiter: Herr Kindel

Gremium:
Gemeinderat Au

Sitzung:
öffentlich

Sitzungstag:
01.04.2015

TOP 3:

Einsegnungshalle / Standsicherheit

hier: Sachstandsbericht und ggfls.

Beschlussfassung über die Vergabe von Sanierungsarbeiten

Sachverhalt:

Die Bauhofmitarbeiter hatten bei einem Kontrollgang in der Einsegnungshalle im Innenbereich an verschiedenen Stellen Rissbildung im Blendmauerwerk festgestellt. Der herbeigezogene Architekt Richard Stoll hat daraufhin die Entfernung des Blendmauerwerks im Innenbereich und eine Aufgrabung in den Fundamentsbereich außen am Gebäude angeordnet. Außerdem wurde die Einsegnungshalle aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Zur Begutachtung der Schäden wurde ein Statiker hinzugezogen.

Dieser stellte fest, dass die Risse nicht auf einen Setzungsprozess des Außenmauerwerks zurückzuführen sind sondern im Zusammenhang mit der das Dach tragenden Holzkonstruktion aus Leimbändern stehen, die die Betonstützen nach außen drücken und vom Mauerwerk gelöst haben.

Als erste Maßnahme hat die Firma Buttenmüller das Dach kontrolliert und geprüft, ob Feuchtigkeit von außen in das Holz dringen konnte, was jedoch nicht der Fall ist.

Aktuell prüft der Statiker, welche Maßnahmen geeignet sind, um die Standsicherheit des Gebäudes wieder herzustellen.

weiteres Vorgehen:

In der Sitzung soll ein Sachstandsbericht gegeben und ggfls. über die Vergabe der erforderlichen Sanierungsarbeiten Beschluss gefasst werden.